



VirtualCOM 設定

1. 下記のバーコードを上から順に読み取ります。

1.設定開始




2.COM 設定



3.5.4

3.設定終了



2. ドライバを要求されたら「ScantechIDCDCV2101.inf」を選択して設定完了です。
3. デバイスマネージャを開きます。
4. ポート（COM と LPT）を開きます。
5. Scantech-ID Scanner RS232 over USB Driver と表示されている項目がバーコードリーダーです。

◆設定

- ・バンドレート = 9600
- ・データビット = 8
- ・ストップビット = 2
- ・パリティチェック = None
- ・Handshaking = None
- ・DTR Check = 有効